

2024年10月9日

お客様各位

井関農機株式会社

トラクタ、コンバインのリコール届出に関するお知らせ

平素はキセキ商品をご愛用頂き誠に有難うございます。  
2024年10月9日、下記商品につきましてリコールの届出を致しました。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しましたこと、心からお詫び申し上げます。

該当のトラクタ、コンバインをお使いの皆様には、ご購入先からご案内の上、係員がお伺いし対応させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

記

【対象車両】

- リコールの届出について（キセキ TM197、TM177）
- リコールの届出について（キセキ FM575、FM475、FM468）

【対策開始日】

2024年10月10日

【お問合せ先】

品質統括部 TEL 089-956-9819

以上

2024年10月9日

お客様各位

井関農機株式会社

トラクタのリコール届出に関するお知らせ

平素はキセキ商品をご愛用頂き誠に有難うございます。  
2024年10月9日、下記商品につきましてリコールの届出を致しました。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しましたこと、心からお詫び申し上げます。  
該当のトラクタをお使いの皆様には、ご購入先からご案内の上、係員がお伺いし対応させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

記

【不具合の状況】

農耕トラクタの燃料装置において、燃料リターンホースの成型が不適切なため、当該燃料リターンホースの接続部から亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進展して燃料が漏れるおそれがある。

【改善の内容】

全車両、燃料リターンホースのロット番号を確認し、該当するものは良品に交換する。

【対象車両】

型式	通称名	対象車の含まれる車台番号	製作期間	対象車の台数	備考
T280F	TM197	T280F-000418～ T280F-000430	2024年1月12日～ 2024年3月21日	5台	
T281F	TM177	T281F-000986～ T281F-001080	2023年12月8日～ 2024年4月9日	38台	
(計2型式)		(計2車種)	合計	計43台	

ご注意

- 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれますので詳細についてはご購入先にお問い合わせ下さい。
- 対象車の製作期間は、ご購入の時期とは異なります。

【対策開始日】

2024年10月10日

【お問合せ先】

品質統括部 TEL 089-956-9819

以上

2024年10月9日

お客様各位

井関農機株式会社

コンバインのリコール届出に関するお知らせ

平素はキセキ商品をご愛用頂き誠に有難うございます。  
2024年10月9日、下記商品につきましてリコールの届出を致しました。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しましたこと、心からお詫び申し上げます。

該当のコンバインをお使いの皆様には、ご購入先からご案内の上、係員がお伺いし対応させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

記

【不具合の状況】

刈取脱穀作業車の制動装置において、製造工程が不適切なため、駐車ブレーキペダルとブレーキアームを連結するスプリングピンが抜け出すことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該スプリングピンが完全に抜け駐車ブレーキが作動しなくなるおそれがある。

【改善の内容】

全車両、正規のスプリングピンに交換する。

【対象車両】

型式	通称名	対象車の含まれる車台番号	製作期間	対象車の台数	備考
-	FM575	H185-000001～ H185-000067	2023年11月7日～ 2024年3月29日	60台	
-	FM475	H185-100001～ H185-100023	2023年8月24日～ 2024年4月22日	20台	
-	FM468	H186-000001～ H186-000077	2023年9月11日～ 2024年4月25日	75台	
(計2型式)		(計3車種)	合計	計155台	

ご注意

- 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれますので詳細についてはご購入先にお問い合わせ下さい。
- 対象車の製作期間は、ご購入の時期とは異なります。

【対策開始日】

2024年10月10日

【お問合せ先】

品質統括部 TEL 089-956-9819

以上